



※丸付き番号はベアリングを示します。

※56ローラークラッチ組の交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。（商品により使用している場合とそうでない場合がございます。）

分解による故障・不具合については保証しておりません。分解の際はお客様の自己責任となります事をご了承ください。